

Mator moyi RAVENOL VST 5W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-40

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111136-001

Mahsulot kodi:

1111136-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835790117



4 L

Mahsulot kodi:

1111136-004

Mahsulot kodi:

1111136-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835790193



5 L

Mahsulot kodi:

1111136-005

Mahsulot kodi:

1111136-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835790155



10 L

Mahsulot kodi:

1111136-010

Mahsulot kodi:

1111136-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835790148



20 L

Mahsulot kodi:

1111136-020

Mahsulot kodi:

1111136-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835798526



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111136-B20

Mahsulot kodi:

1111136-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835790223



60 L

Mahsulot kodi:

1111136-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111136-D60

Mahsulot kodi:

1111136-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835790131



208 L

Mahsulot kodi:
1111136-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111136-D28
Mahsulot kodi:
1111136-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835798502



1 000 L

Mahsulot kodi:
1111136-700

RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 – to'liq sintetik, yengil oqadigan motor moyi bo'lib, USVO® va CleanSynto® texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. U yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimi va turbokompressorga ega dvigatellari uchun mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchilarning talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari mavjud. Shahar tirbandligida ham, magistral yo'lda yuqori tezlikda harakatlanishda ham ishonchli ishlashni ta'minlaydi.

RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yengil oqish xususiyatlari tufayli yoqilg'ini tejash.
- A'lo darajadagi yopishqoqlik-harorat ko'rsatkichlari.
- Zo'r yuvish va dispersiya xususiyatlari.
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash.
- Yuqori oksidlanish qarshiligi tufayli uzoq xizmat muddati.
- Eskirishdan ishonchli himoya.
- Chirindi va cho'kindi hosil bo'lishidan himoya.
- Sovuq ishga tushirishda mukammal ishlash.
- Past bug'lanish darajasi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	79.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	174	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4700 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	13.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	7.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	236 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.1 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Porsche A40	

OEM analoglari

Alpine

0100141, 100141, 0101471, 100148, 0100148, 0101478, 100142, 0100142, 0101472, 0100143, 100143, 0101473, 0100144, 100144, 0101474, 0100145, 100145, 0101475

BMW

07510038649, 81229407686, 81229407547, 81229407556

Chery

OIL5W401, OIL5W404

Chrysler

05127394PC, 05127394CD, 68523985AA, 68524970AA, 68523028AA, 68357422AA, 05127394CB, 05127394PA, 05127394AC, 05127394AB, 05166246AB, 05166246AC, 05166246PA, 05166246PB, 05166246PE, 05127394PE, 05166246PC, 68258691AA, 05127394PB, 68231020GA, 68231020GB, 68231020GC, 68231020AA, 05166246AA, 68524020AA, 68258691AB, 05127394PD, 05166246PD, 68523027AA, 68232237AB, 68258690AA, 68258690AB, 68231021GA, 68231021AA, 68231021GB, 68218065AB, 68218065CB, 68524007AA, 68218065AA, 68218065AC, K68218065AA, K68218065AB, K68218065AC, K68218065CB, 68218065CC, 68218065CA, 68218065MA, 68218065MB, 68218065MC, 68524135AA, 68044407PA, 68044407PB

Daewoo

93743720

Datsun

KE90090032DAT

Ford

15152A, 14E8BB, 14E9CF, 156E6F, 15B91B, 1103049, 1130306, 14D399, 14D39D, 14D39B, 14D3A0, 14D39A, 14D39F, 14D397, 1254592, 1254593, 14D39C, 14D3A6, 14D3A7, 14D3A4, 2162C5, 1009362, 1502258, 1502272, KAMJ5W40HA1, 2420886, 14E8BC, 14E9D1, 156E7A, 1502263, 1343522, 1220875, 1130310, 14D39E, 1254594, 14D3A1, 14D3A8, 1502274, KAMJ5W40HC1, 2420888, KAMJ5W40HD1, 2420890, 14E9CB, 1103053, 1103054, 14D398, 1103051, 1103052, 14D395, 1254595, 14D396, 14D3A5, 14E9CE, 14E8C0, KAMJ5W40HF1, 2420892, KAMJ5W40HH1, 2420894

General Motors

19336419, 93743721

Honda

0822399951HE, 08232P99G1LHE, 08232P99G2LHE, 08232P99G3LHE, 08232P99E1LHE, 821499904, 0821499904, 0822099974, 08232P99E4LHE, 0821499907, 821499907, 0822099977, 08232P99E6LHE

Hyundai XTeer

1011136, 1011126, 1041136, 1071136, 1041126, 1061136, 1061126, 1200136, 1200025

Mercedes-Benz

A0009893301AAB6, A000989730211BGFR, A0009898201, A0009898301ADA6, A000989210711FAER, A000989790211BIFR, BQ1090236, BQ1090238, A000989630811AAEE, A000989630811AAEW, A000989830116, A000989830119, A000989830118, A000989830117, A000989830115, A000989830114, A000989830113, A0009898301ADA0, A000989780111, A000989520411FIFW, A000989860611AAEW, A000989920211AIFW, A000989960711BPEX, A000989920219AIFE, A000989920219AIFD, A000989920211AIFD, A000989920209AIFS, A000989920209AIFE, A000989920209AIFD, A000989890411DIFB, A000989860619AAEE, A000989860611AAEE, A000989860609AAES, A000989840411EIFJ, A0009898301KEA6, A000989790211BIFP, A000989730711CAEB, A000989520419FIFE, A000989520411FIFE, A000989510719BIFU, A000989510711BIFU, A000989430519FIFA, A000989320411GIFN, A000989320411GIFI, A000989210719FAEK, A000989210719FAEE, A000989210719FAED, A000989210711FAEK, A000989210711FAEE, A000989210711FAED, A000989210709FAED, A000989140411CIFY, A000989090811CPEX, A000989210711FIFI, A000989210711FAEM, A000989920211AIFE, A0009892107, A000989830110, A000989790211BIFU, A0009898301USB1, A0009898301USB6, A0009898301USB3, A0009898301USB7, A0009898301USB9, A000989790219BIFU, A000989920211, A000989210711, A00098983010016, A0009898201BRD6, A000989910211, A0009898201AAA9, A000989910219AHFE, A000989910219AHFD, A000989910218AHFW, A000989910218AHFE, A000989910217AHFW, A000989910217AHFE, A000989910211AHFW, A000989910211AHFE, A000989910211AHFD, A000989850619AAEE, A000989850618AAEE, A000989850611AAEW, A000989850611AAEE, A000989830411EHFJ, A000989770211BHFP, A000989200719FAED, A000989200711FAEE, A000989200711FAED, A0009898201AAA0, A0009898201AGA0, A0009898201AGA6, A0009898201AGA8, A0009898201BGA0, A0009898201BGA2, A0009898201BGA6, 0009898201AAA6, A0009898201BAA6, A0009898201ADA6, A000989820164, A0009898201AAA6, A000989770211BHFR, A000989200711FAER, A0009898201ADA0, A00098982010016, A0009898201BRD9, A0009898301AAA6, A0009898301AGA6, A0009898301CAA6, A0009898301BAA6, A0009898301AFA6, A0009898301AEA6, A0009898301ACA6,

A0009898301ABA6, A0009898301AA6, A0009898301AAB6, A0009898301BGA6, A0009898301BRD6, A0009898301BRD9, A0009898301AAB9, A0009898301BAA3, A0009898301BAA0, A0009898301AGA0, A0009898301AFA0, A0009898301AEA0, A0009898301ACA0, A0009898301ABA3, A0009898301AAA0, A000989840412EIFJ, A000989830412EHFJ, A0009893301AAB4, A000989730213BGFR, A000989210713FAER, A000989790213BIFR, A000989920213AIFE, A000989920213, A000989860613, A000989790213, A000989210713FAEE, A000989520413FIFE, A0009898301, A000989920213AIFS, A000989860613AAEW, A000989860613AAEE, A000989790213BIFP, A000989520413FIFW, A000989320413GIFI, A000989210713FIFI, A000989210713FAEK, A000989210713, A000989210713BIFR, A000989630813AAEW, A000989920213AIFW, A0009898301USB4, A000989910213, A0009898201ADA4, A0009898201AAA4, A000989770213BHFR, A000989200713FAER, A000989910213AHFE, A0009898201BAA4, A000989910213AHFW, A000989850618AAEW, A000989850613AAEW, A000989850613AAEE, A000989770213BHFP, A000989200713FAEE, A0009898201AGA4, A0009898201BGA4, A0009898301ADA4, A0009898301AAA4, A0009898301AGA4, A0009898301BAA4, A0009898301AFA4, A0009898301ACA4, A0009898301AA4, A0009898301BGA4, A000989840415EIFJ, A000989520415FIFE, A000989430515FIFA, A000989210715FAEK, A0009898301AFA5, A0009898301AAA5, A0009898301ACA5, A000989830111, A000989830109, A000989730217BGFR, A000989210717FAER, A000989790217BIFR, A0009898301ARU8, A000989210717, A00098983010018, A0009898301USB8, A000989790217BIFU, A0009898301USB2, A000989830112, A000989960717BPEX, A000989920218AIFS, A000989920218AIFE, A000989920217AIFW, A000989920217AIFS, A000989920217AIFE, A000989920217AIFD, A000989890417DIFB, A000989860618AAEW, A000989860618AAES, A000989860618AAEE, A000989860617AAEW, A000989860617AAES, A000989860617AAEE, A000989840417EIFJ, A000989790217BIFZ, A000989790217BIFP, A000989730717CAEZ, A000989730717CAEB, A000989520418FIFW, A000989520418FIFE, A000989520417FIFW, A000989520417FIFE, A000989510717BIFU, A000989430517FIFA, A000989210718FAEE, A000989210717FAEM, A000989210717FAEK, A000989210717FAEE, A000989210717FAED, A000989140417CIFY, A000989090817CPEX, A000989910217AHFD, A000989850617AAEW, A000989850617AAEE, A000989850616AAEE, A000989830417EHFJ, A000989200717FAER, A000989200717FAEE, A000989200717FAED, A0009898201ARU8, A0009898201BBB8, A00098982010018, A0009898201BRD2, A0009898201AAA8, A000989770217BHFR, A0009899601AGA8, A0009898201ADA8, A0009898201BAA2, A0009898301AAB8, A0009898301AAA8, A0009898301AGA8, A0009898301CAA8, A0009898301AFA8, A0009898301AEA8, A0009898301ADA8, A0009898301ACA8, A0009898301ABA8, A0009898301BAA2, A0009898301AAA9, A0009898301BAA9, A0009898301AFA9, A0009898301ACA9, A0009898301AA8, A0009898301BGA2, A0009898301BRD2

Mitsubishi

X1200102, MZ320361, MZ320220, RU000270, RU000277, MZ320362, MZ320221, RU000271, RU000278, RU000279

Nissan

KE90090030, KE90090032, KE90090032R, KE90090032VA, KE90090034, KLALA0540A, KLALA05401, KLALA05404, KLAN105404, KE90090042DAT, KE90090040, KE90090042, KE90090042R, KE90090042VA, KE90090044, KLAN105402, KE90090062, KE90090072R, KE90090072VA, KE90090072

Pentosin

1090117, 4008849150418, 1125107, 4008849155413, 1090216, 1125106, 120240000, 119020000, 1090320, 1125305

SsangYong

LLK05W40001, LLK05W40004, LLK05W40200

Toyota

0888080848, 0888080836GO, 0888080376, 0888080376GO, 0888080836, 0888080836GE, 0888082642, 0888082642GO, 0888082790, 0888080835GE, 0888082800, 0888083717, 0888080375G0, 0888080375GO, 0888080835, 0888080375, 0888080835GO, 0888082643, 0888082643GO, 0888080830, 0888080370L, 0888085070, 0888080370GO, 0888080370, 0888083249

Volkswagen Group

550046359, G052502M2, GR52502M2, GS55502M2, GS55502M2EUR, GSKR52502M2, G052502S0, GR052502M2, GR52502M4, GS55502M4, GS55502M4EUR, G052502M4, GR52502M6, GS55502M6, GS55502M6EUR, G052502M6, G052167M3, GR52502M9, GS55502M9, GS55502M9EUR, G052502M9, GJZZ502M9BRA

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111136-001-01-998	
	1111136-001-06-999	
4 L	1111136-004-01-998	
5 L	1111136-005-01-A1R	
	1111136-005-01-998	
10 L	1111136-010-01-998	
20 L, ecobox	1111136-020-01-888	
	1111136-020-01-887	
60 L	1111136-060-01-888	
	1111136-060-01-999	
208 L	1111136-208-01-887	
	1111136-208-01-999	